

Утверждаю
Директор Красноярской
краевой детской библиотеки.
Т.Н. Буравцова



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г.Красноярск)

21 мая 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Красноярская краевая детская библиотека

660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнетова, 2

2. Состояние доступности объекта

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

2.2. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

2.3. Перепады высоты на пути: нет

(их обустройство для инвалидов на коляске: да)

2.4. Наименование остановок общественного транспорта: «Краевая детская библиотека»

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	-
	Количество ступеней	-
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+», нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	+
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	+
	Высота порога, см	4
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	+
	Высота порога, см	3
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	+
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	-
	Подъём кабины с и до этажа	-
Санитарно-гигиенические	есть – «+», нет – «-»	+

помещения	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	+
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	+
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	+
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	+
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	+
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	+
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	+
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+ http://www.kkdb.ru/o-bibliotekе?id=370
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	-
Система субтитрирования	есть – «+», нет – «-»	-
Примечание:		

Начальник отдела МТС

А.А. Хренов

Заместитель директора по основной деятельности

В. В. Тишакова

Ведущий специалист по кадрам

Л.В. Горбачёва